

MOLINO DE VIENTO DE SAN JOSÉ

Referencias generales:

No disfruta de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)

No se encuentra recogido en el PNPI (2011)

No está dentro de los 100 Elementos del Patrimonio Industrial en España (TICCIH-España)

Guía Digital del Patrimonio Cultural del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía: "Molino de viento de San José" (cod. 01110390032)

Información situación:

Municipio: Vejer de la Frontera (Cádiz) Núcleo de población:

Coordenadas: 36° 14' 47,8" N, 5° 57' 57,3" W (decimal: 36.2465975°, -5.9659218°)

Google Maps: <https://www.google.es/maps/@36.2465975,-5.9659218,64m/data=!3m1!1e3>

Referencias particulares:

Wikanda: https://www.wikanda.es/wiki/Molinos_de_Viento_de_Vejer_de_la_Frontera

El Blog de Manuel; "Molinos de viento de Vejer": <http://www.rutasyfotos.com/2011/01/molinos-de-viento-de-vejer.html>

Turismo Vejer; "Ruta molinos de viento": <http://www.turismovejer.es/es/turismo-en-vejer/turismo-rural-y-deportivo/rutas/413-ruta-molinos-viento>

Youtube; "Molinos antiguos. Vejer de la Frontera": <https://www.youtube.com/watch?v=t2wGe5b0sio>

Nº Foto	Fecha toma	Dispositivo	Denominación de la fotografía
Foto 01	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Molino de San José situado en el Parque Hazas de Suerte, visto desde el este sudeste (ESE); se ven dos de sus tres ventanas y la puerta orientada al sur.
Foto 02	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Molino de San José desde el sudoeste; se puede observar la puerta y ventana orientadas al sur y el palo de dirección.
Foto 03	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Puerta orientada al norte.
Foto 04	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Detalle de la ventana oriental, de la caperuza y del árbol principal o eje de viento.
Foto 05	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Interior de la primera planta o moledero; a la izquierda se aprecian las dos muelas: solera y volandera (superior).
Foto 06	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Estructura interior de la caperuza, árbol principal y, a la derecha, la rueda catalina.
Foto 07	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Mecanismo "rueda catalina-linterna" del molino de San José.
Foto 08	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Árbol secundario o de accionamiento de la piedra volandera.
Foto 09	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Accionamiento de la rueda volandera y hueco de entrada del grano a moler.
Foto 10	2015-12-06	Kodak ES-Z981	Los tres molinos del Parque Hazas de Suerte: San José (en primer plano), San Francisco y San Antonio (al fondo).

Aportado por: Miguel Ángel Sebastián Pérez y Mariano Marcos Bárcena

Fecha entrada en PATRIF: 2016-08-25