

Nave Boetticher y Navarro

Referencias generales:

No se encuentra recogido en el PNPI

No está dentro de los 100 Elementos del Patrimonio Industrial en España

Información situación:

Municipio: Madrid (Madrid) Núcleo de población: Villaverde

Coordenadas: 40°20'50.9"N 3°41'47.0"W (decimal: 40.347458, -3.696399)

Google Maps:

<https://www.google.es/maps/place/40%C2%B020'50.9%22N+3%C2%B041'47.0%22W/@40.3474703,-3.7138985,5586m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.347458!4d-3.696399>

Referencias particulares:

<https://artedemadrid.wordpress.com/2015/10/12/nave-boetticher/>

[http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDGParticipacionCiudadana/2\)Contenidos/02_2.PlanesEspec.DistYDesa/D_7.Villaverde/7_1_4/PROYECTO%20NAVE%20B%C3%96ETTICHER%2017%2010%2007%20\(PEI\).pdf](http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDGParticipacionCiudadana/2)Contenidos/02_2.PlanesEspec.DistYDesa/D_7.Villaverde/7_1_4/PROYECTO%20NAVE%20B%C3%96ETTICHER%2017%2010%2007%20(PEI).pdf)

<http://www.espinillo.org/foros/foroppp.php?foro=6&tem=1461>

<http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/2012/02/antigua-fabrica-de-ascensores.html>

Relación de imágenes:

Nº Foto	Fecha toma	Dispositivo	Denominación de la fotografía
Foto 01	29-05-2015	Nikon D3100	Situación de la nave junto a las instalaciones para la fabricación de ascensores de Boetticher y Navarro
Foto 02	29-05-2015	Nikon D3100	Detalle de cubierta
Foto 03	29-05-2015	Nikon D3100	Acceso por pastilla lateral añadida para aulas, auditorio, cafetería y otros
Foto 04	29-05-2015	Nikon D3100	Encuentro de los perfiles metálicos de la fachada principal con la estructura de hormigón. Detalle 1
Foto 05	29-05-2015	Nikon D3100	Encuentro de los perfiles metálicos de la fachada principal con la estructura de hormigón. Detalle 2
Foto 06	29-05-2015	Nikon D3100	Estructura de hormigón desde las crujías laterales
Foto 07	29-05-2015	Nikon D3100	Vista del espacio diáfano central
Foto 08	29-05-2015	Nikon D3100	Acceso por fachada principal y espacio exterior cubierto
Foto 09	29-05-2015	Nikon D3100	Detalle de encuentros de la estructura de hormigón
Foto 10	29-05-2015	Nikon D3100	Detalle del sistema cenital de iluminación

Aportado por: Juan Claver Gil

Fecha entrada en PATRIF: 2016-06-20